



Electric Automation
Automation specialists

Référence: ISOLAB
Code: 5096812

commande de l'appareil ISOLAB

Achat de Electric Automation Network



Pour tester la résistance de l'isolation à la norme DIN VDE 0100 Partie 610 et la caractéristique de la courbe de comportement de la suite de surtensions et la foudre parafoudres:

- V10-C et V20-C:UcPlage de tolérance