

Références

Câbles E/S


Forme	Connexion API	Connexion des bornes	Longueur en cm										Câblage	Référence		
			30	50	75	100	150	200	250	300	400	500				
	FCN24	MIL20	-	■	-	■	-	■	-	■	-	■	-	■	Droit	XW2Z-[...]AD-L
		Extrémités ouvertes	-	-	-	■	-	■	-	■	-	■	-	■	n. a.	XW2Z-[...]AL-L
	FCN40	MIL20 × 2	-	-	-	■	■	■	-	■	■	■	-	-	Droit	XW2Z-[...]BH-L01
			-	-	-	■	■	■	-	■	■	■	-	-	Arrière	XW2Z-[...]BH-L02
		MIL40	-	■	-	■	■	■	-	■	-	■	-	■	Droit	XW2Z-[...]BF-L
		Extrémités ouvertes	-	-	-	■	-	■	-	■	-	■	-	■	n. a.	XW2Z-[...]BN-L
	FCN56	MIL20 × 3	-	-	-	-	■	■	-	■	-	-	-	-	Droit	XW2Z-[...]CJ-L01
			-	-	-	-	■	■	-	■	-	-	-	-	Arrière	XW2Z-[...]CJ-L02
		MIL20 + MIL40	-	-	-	-	■	■	-	-	-	-	-	-	Droit	XW2Z-[...]CK-L01
		-	-	-	-	■	■	-	-	-	-	-	-	Arrière	XW2Z-[...]CK-L02	
		MIL60	-	-	-	■	-	■	-	■	-	-	-	-	Droit	XW2Z-[...]CG-L
	MIL20	MIL20	-	■	-	■	-	■	-	-	-	-	-	-	Droit	XW2Z-[...]DD-L
		Extrémités ouvertes	-	■	-	■	■	■	-	■	-	■	-	■	n. a.	XW2Z-[...]DL-L
		Bornes à fourche	-	■	-	■	■	■	-	■	-	■	-	■	n. a.	XW2Z-[...]DM-L
	MIL34	MIL34	-	-	-	-	-	■	-	-	-	-	-	-	Droit	XW2Z-[...]EE-L
	MIL40	MIL20 × 2	-	-	■	■	-	■	-	■	-	■	-	■	Arrière	XW2Z-[...]FH-L01
			-	-	■	■	-	■	-	■	-	■	-	■	Droit	XW2Z-[...]FH-L02
		MIL40	■	■	-	■	■	■	-	■	-	■	-	■	Droit	XW2Z-[...]FF-L
		Extrémités ouvertes	-	-	-	■	■	■	■	■	-	■	-	■	n. a.	XW2Z-[...]FN-L

Remarque : Pour [...], complétez la longueur en cm en 4 chiffres.

Câbles E/S XW2Z


XW2Z-\_AD-L

Connexion API	Connexion des bornes	Câblage	Longueur en cm (L)									Référence	
			30	50	75	100	150	200	250	300	400		500
Connecteur FCN à 24 broches	Connecteur MIL à 20 broches	Droit	-	■	-	-	-	-	-	-	-	-	XW2Z-0050AD-L
			-	-	-	■	-	-	-	-	-	-	XW2Z-0100AD-L
			-	-	-	-	-	■	-	-	-	-	XW2Z-0200AD-L
			-	-	-	-	-	-	-	■	-	-	XW2Z-0300AD-L




XW2Z-\_AL-L

Connexion API	Connexion des bornes	Câblage	Longueur en cm (L)									Référence	
			30	50	75	100	150	200	250	300	400		500
FCN à 24 broches	Sans connecteur	Droit	-	-	-	■	-	-	-	-	-	-	XW2Z-0100AL-L
			-	-	-	-	-	■	-	-	-	-	XW2Z-0200AL-L
			-	-	-	-	-	-	-	■	-	-	XW2Z-0300AL-L




XW2Z-\_BH-L01

Connexion API	Connexion des bornes	Câblage	Longueur en cm (L1)					Longueur en cm (L2)					Référence			
			100	150	200	300	400	500	75	125	175	275		375	475	
FCN à 40 broches	Deux MIL à 20 broches	Droit	■	-	-	-	-	-	■	-	-	-	-	-	XW2Z-0100BH-L01	
			-	■	-	-	-	-	-	■	-	-	-	-	XW2Z-0150BH-L01	
			-	-	■	-	-	-	-	-	■	-	-	-	-	XW2Z-0200BH-L01
			-	-	-	■	-	-	-	-	-	■	-	-	-	XW2Z-0300BH-L01
			-	-	-	-	■	-	-	-	-	-	■	-	-	XW2Z-0400BH-L01
			-	-	-	-	-	■	-	-	-	-	-	■	-	XW2Z-0500BH-L01




XW2Z\_BH-L02

Connexion API	Connexion des bornes	Câblage	Longueur en cm (L1)					Longueur en cm (L2)					Référence			
			100	150	200	300	400	500	75	125	175	275		375	475	
FCN à 40 broches	Deux MIL à 20 broches	Arrière	■	-	-	-	-	-	■	-	-	-	-	-	XW2Z-0100BH-L02	
			-	■	-	-	-	-	-	■	-	-	-	-	XW2Z-0150BH-L02	
			-	-	■	-	-	-	-	-	-	■	-	-	-	XW2Z-0200BH-L02
			-	-	-	■	-	-	-	-	-	-	■	-	-	XW2Z-0300BH-L02
			-	-	-	-	■	-	-	-	-	-	-	■	-	XW2Z-0400BH-L02
			-	-	-	-	-	■	-	-	-	-	-	-	■	XW2Z-0500BH-L02




XW2Z\_BF-L

Connexion API	Connexion des bornes	Câblage	Longueur en cm (L)								Référence				
			30	50	75	100	150	200	250	300		400	500		
FCN à 40 broches	MIL à 40 broches	Droit	-	■	-	-	-	-	-	-	-	-	-	XW2Z-0050BF-L	
			-	-	■	-	-	-	-	-	-	-	-	-	XW2Z-0100BF-L
			-	-	-	■	-	-	-	-	-	-	-	-	XW2Z-0150BF-L
			-	-	-	-	■	-	-	-	-	-	-	-	XW2Z-0200BF-L
			-	-	-	-	-	■	-	-	-	-	-	-	XW2Z-0300BF-L
			-	-	-	-	-	-	■	-	-	-	-	-	XW2Z-0500BF-L




XW2Z\_BN-L

Connexion API	Connexion des bornes	Câblage	Longueur en cm (L)								Référence				
			30	50	75	100	150	200	250	300		400	500		
FCN à 40 broches	Sans connecteur	Droit	-	-	-	■	-	-	-	-	-	-	-	XW2Z-0100BN-L	
			-	-	-	-	■	-	-	-	-	-	-	XW2Z-0200BN-L	
			-	-	-	-	-	■	-	-	-	-	-	-	XW2Z-0300BN-L
			-	-	-	-	-	-	■	-	-	-	-	-	XW2Z-0500BN-L




XW2Z-\_CJ-L01

Connexion API	Connexion des bornes	Câblage	Longueur en cm (L1)					Longueur en cm (L2)					Référence		
			100	150	200	300	400	500	75	125	175	275		375	475
FCN à 56 broches	Trois MIL à 20 broches	Droit	-	■	-	-	-	-	-	■	-	-	-	-	XW2Z-0150CJ-L01
			-	-	■	-	-	-	-	-	■	-	-	-	XW2Z-0200CJ-L01
			-	-	-	■	-	-	-	-	-	■	-	-	XW2Z-0300CJ-L01




XW2Z-\_CJ-L02

Connexion API	Connexion des bornes	Câblage	Longueur en cm (L1)					Longueur en cm (L2)					Longueur en cm (L3)					Référence			
			100	150	200	300	400	500	75	125	175	275	375	475	50	100	150		250	300	
FCN à 56 broches	Trois MIL à 20 broches	Arrière	-	■	-	-	-	-	-	■	-	-	-	-	-	■	-	-	-	XW2Z-0150CJ-L02	
			-	-	■	-	-	-	-	-	-	■	-	-	-	-	■	-	-	-	XW2Z-0200CJ-L02
			-	-	-	■	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	■	-	-	XW2Z-0300CJ-L02




XW2Z-CK-L0

Connexion API	Connexion des bornes	Câblage	Longueur en cm (L1)					Longueur en cm (L2)					Référence	
			100	150	200	300	400	500	75	125	175	275		375
56 broches	MIL à 40 broches	Droit	-	■	-	-	-	-	■	-	-	-	-	XW2Z-0150CK-L01
		Arrière	-	■	-	-	-	-	■	-	-	-	-	XW2Z-0150CK-L02
		Droit	-	-	■	-	-	-	-	■	-	-	-	XW2Z-0200CK-L01
		Arrière	-	-	■	-	-	-	-	■	-	-	-	XW2Z-0200CK-L02




XW2Z-CG-L

Connexion API	Connexion des bornes	Câblage	Longueur en cm (L)								Référence		
			30	50	75	100	150	200	250	300		400	500
FCN à 56 broches	MIL à 60 broches	Droit	-	-	-	■	-	-	-	-	-	-	XW2Z-0100CG-L
			-	-	-	-	-	■	-	-	-	-	XW2Z-0200CG-L
			-	-	-	-	-	-	■	-	-	-	XW2Z-0300CG-L



XW2Z-DD-L


Connexion API	Connexion des bornes	Câblage	Longueur en cm (L)								Référence		
			30	50	75	100	150	200	250	300		400	500
MIL à 20 broches	MIL à 20 broches	Droit	-	■	-	-	-	-	-	-	-	-	XW2Z-0050DD-L
			-	-	-	■	-	-	-	-	-	-	XW2Z-0100DD-L
			-	-	-	-	-	■	-	-	-	-	XW2Z-0200DD-L



XW2Z-\_DL-L

Connexion API	Connexion des bornes	Câblage	Longueur en cm (L1)										Référence	
			30	50	75	100	150	200	250	300	400	500		
MIL à 20 broches	Sans connecteur	Droit	-	■	-	-	-	-	-	-	-	-	-	XW2Z-0050DL-L
			-	-	-	■	-	-	-	-	-	-	-	XW2Z-0100DL-L
			-	-	-	-	■	-	-	-	-	-	-	XW2Z-0150DL-L
			-	-	-	-	-	■	-	-	-	-	-	XW2Z-0200DL-L
			-	-	-	-	-	-	■	-	-	-	-	XW2Z-0300DL-L
			-	-	-	-	-	-	-	■	-	-	-	XW2Z-0500DL-L


CÔTÉ A



XW2Z-\_DM-L

Connexion API	Connexion des bornes	Câblage	Longueur en cm (L1)										Référence	
			30	50	75	100	150	200	250	300	400	500		
MIL à 20 broches	Sans connecteur, avec bornes à fourche	Droit	-	■	-	-	-	-	-	-	-	-	-	XW2Z-0050DM-L
			-	-	-	■	-	-	-	-	-	-	-	XW2Z-0100DM-L
			-	-	-	-	■	-	-	-	-	-	-	XW2Z-0150DM-L
			-	-	-	-	-	■	-	-	-	-	-	XW2Z-0200DM-L
			-	-	-	-	-	-	■	-	-	-	-	XW2Z-0300DM-L
			-	-	-	-	-	-	-	■	-	-	-	XW2Z-0500DM-L

CÔTÉ A




CÔTÉ B

XW2Z-0200EE-L

Connexion API	Connexion des bornes	Câblage	Longueur en cm (L1)										Référence	
			30	50	75	100	150	200	250	300	400	500		
MIL à 34 broches	MIL à 34 broches	Droit	-	-	-	-	-	■	-	-	-	-	-	XW2Z-0200EE-L


CÔTÉ A



CÔTÉ B


XW2Z-\_FH-L01

Connexion API	Connexion des bornes	Câblage	Longueur en cm (L1)					Longueur en cm (L2)					Référence			
			75	100	200	300	400	500	50	75	175	275		375	475	
MIL à 40 broches	Deux MIL à 20 broches	Arrière	■	-	-	-	-	-	■	-	-	-	-	-	XW2Z-0075FH-L01	
			-	■	-	-	-	-	-	■	-	-	-	-	XW2Z-0100FH-L01	
			-	-	■	-	-	-	-	-	-	■	-	-	-	XW2Z-0200FH-L01
			-	-	-	■	-	-	-	-	-	-	■	-	-	XW2Z-0300FH-L01
			-	-	-	-	-	■	-	-	-	-	-	-	■	XW2Z-0500FH-L01




XW2Z-\_FH-L02

Connexion API	Connexion des bornes	Câblage	Longueur en cm (L1)					Longueur en cm (L2)					Référence			
			75	100	200	300	400	500	50	75	175	275		375	475	
MIL à 40 broches	Deux MIL à 20 broches	Droit	■	-	-	-	-	-	■	-	-	-	-	-	XW2Z-0075FH-L02	
			-	■	-	-	-	-	-	■	-	-	-	-	XW2Z-0100FH-L02	
			-	-	■	-	-	-	-	-	-	■	-	-	-	XW2Z-0200FH-L02
			-	-	-	■	-	-	-	-	-	-	■	-	-	XW2Z-0300FH-L02
			-	-	-	-	-	■	-	-	-	-	-	-	■	XW2Z-0500FH-L02



XW2Z-\_FF-L

Connexion API	Connexion des bornes	Câblage	Longueur en cm (L1)								Référence			
			30	50	75	100	150	200	250	300		400	500	
MIL à 40 broches	MIL à 40 broches	Droit	■		-	-	-	-	-	-	-	-	XW2Z-0030FF-L	
			-	■	-	-	-	-	-	-	-	-	XW2Z-0050FF-L	
			-	-	-	■	-	-	-	-	-	-	-	XW2Z-0100FF-L
			-	-	-	-	■	-	-	-	-	-	-	XW2Z-0150FF-L
			-	-	-	-	-	■	-	-	-	-	-	XW2Z-0200FF-L
			-	-	-	-	-	-	■	-	-	-	-	XW2Z-0300FF-L
			-	-	-	-	-	-	-	■	-	-	-	XW2Z-0500FF-L



XW2Z-\_FN-L

Connexion API	Connexion des bornes	Câblage	Longueur en cm (L1)								Référence			
			30	50	75	100	150	200	250	300		400	500	
MIL à 40 broches	Sans connecteur	Droit	-	-	-	■	-	-	-	-	-	-	XW2Z-0100FN-L	
			-	-	-	-	■	-	-	-	-	-	XW2Z-0150FN-L	
			-	-	-	-	-	■	-	-	-	-	-	XW2Z-0200FN-L
			-	-	-	-	-	-	■	-	-	-	-	XW2Z-0250FN-L
			-	-	-	-	-	-	-	■	-	-	-	XW2Z-0300FN-L
			-	-	-	-	-	-	-	-	■	-	-	XW2Z-0500FN-L

