

Prise de tension, interne, alimentation par le bas

Référence **+IZM-DTP-PFBT**
 N° de catalogue **122990**

Gamme de livraison

Equipements complémentaires			Options / équipements complémentaires pour unités de contrôle électroniques
Equipements complémentaires			Fonction complémentaire pour unité de contrôle, mesure de puissance
			Prise de tension au niveau de l'alimentation par le bas : la prise de tension interne est effectuée au niveau des contacts inférieurs (non par le haut). Cette prise de tension est utile à la mesure de la puissance.
Utilisation avec			IZM...-P... (Digitrip 1150)

Vérification de la conception selon IEC/EN 61439

Caractéristiques techniques pour la vérification de la conception			
Température d'emploi min.		°C	-25
Température d'emploi max.		°C	70