






**Automatización Eléctrica**  
Especialistas en Automatización

Al final del presente documento encontrará enlaces a los productos relacionados con este catálogo.  
Puede acceder directamente a nuestra tienda haciendo click [AQUÍ](#)

	combinable con	Referencia adicional Código de suministro con aparato base	Referencia Código de suministro separado	Ud. de embalaje (piezas)	Notas	
<b>Técnica extraíble con dispositivo de conexión auxiliar</b>						
Para interruptores automáticos NZM, NS e interruptores-seccionadores N Sin aprobación UL/CSA						
Dispositivo extraíble conexión auxiliar completo Solo en combinación con el interruptor						
Bornes de tornillo de serie, bornes de brida como accesorios						
	NZM3 N(S)3	3 polos	<b>+NZM3-XAV</b> 266707	1	$I_{nmax}$ con: 20 °C: 605 A (NZM3), 1600 A (NZM4) 40 °C: 550 A (NZM3), 1500 A (NZM4) Posición de montaje: NZM3: vertical, 90 ° izquierda Posición de montaje NZM4 vertical. 3 posiciones Enchufado, prueba, desenchufado Las 3 posiciones se visualizan mecánicamente.	
	NZM3-4 N3-4	4 polos	<b>+NZM3-4-XAV</b> 266708			
	NZM4 N(S)4	3 polos	<b>+NZM4-XAV</b> 266709			
	NZM4-4 N4-4	4 polos	<b>+NZM4-4-XAV</b> 266710			
<b>Zócalo p.e. para plazas de reserva</b> Completado posteriormente con el interruptor con conectores extraíbles.						
Bornes de tornillo de serie bornes de brida como accesorios						
	NZM3 N(S)3	3 polos		1	También se pueden aplicar contactos auxiliares para la teleseñalización. Según la posición, alternativamente un contacto de apertura M22-(C)K01 o un contacto de cierre M22-(C)K10 Véase también el programa del aparato de mando RMQ-Titan, → 10/71  Con todas las conexiones de contactos auxiliares (HIA, HIN, HIV) y disparadores para dispositivo enchufable del conductor auxiliar. No se puede combinar con juego de adaptadores NZM4/NZM14 (NZM4-XSAS14-...)	
	NZM3-4 N3-4	4 polos				<b>NZM3-XAVS</b> 266711
	NZM4 N(S)4	3 polos				<b>NZM3-4-XAVS</b> 266712
	NZM4-4 N4-4	4 polos				<b>NZM4-XAVS</b> 266713
<b>Conectores sin aprobación UL/CSA</b>						
	NZM3 N(S)3	3 polos	<b>+NZM3-XAVE</b> 266715	1		
	NZM3-4 N3-4	4 polos	<b>+NZM3-4-XAVE</b> 266716			
	NZM4 N(S)4	3 polos	<b>+NZM4-XAVE</b> 266717			
	NZM4-4 N4-4	4 polos	<b>+NZM4-4-XAVE</b> 266718			



A continuación tiene a su disposición un listado de artículos con enlaces directos a nuestra tienda Electric Automation Network donde podrá consultar:

- Cotización por volumen de compra en tiempo real.
- Documentación y Fichas técnicas.
- Plazo estimado de entrega en tiempo real.
- Envío de los materiales a casi cualquier parte del mundo.
- Gestión de Compras, Histórico de pedidos y Seguimiento de envíos.

Para acceder al producto, [click en el botón verde.](#)

<b>Artículo</b>	<b>Código</b>	<b>Referencia</b>	<b>Enlace al producto</b>
SAIs Monofásicos - Protección contra sobretensiones	66708	Eaton Protection Box 1 DIN	<a href="#">Comprar en EAN</a>
SAIs Monofásicos - Protección contra sobretensiones	66709	Eaton Protection Box 1 Tel@ DIN	<a href="#">Comprar en EAN</a>
SAIs Monofásicos - Protección contra sobretensiones	66712	Eaton Protection Box 5 DIN	<a href="#">Comprar en EAN</a>
SAIs Monofásicos - Protección contra sobretensiones	66713	Eaton Protection Box 5 Tel@ DIN	<a href="#">Comprar en EAN</a>